

ANEJO N°3

# Reportaje Fotográfico



# Índice

## 1 Introducción

1





# 1 Introducción

Además de las fotografías recogidas en el Anejo nº 4: Auditoría de la EDAR, durante los trabajos de inspección de la EDAR realizados durante los meses de septiembre y octubre de 2019, se tomaron otras fotografías de las diferentes infraestructuras que forman la EDAR.



En las siguientes páginas se adjunta una selección de ellas:














P:\ProyectosVivos\1\00000138\02 Vigentes\Planos\Anexos\A03\_Fotográfico\A03H01Foto.dwg











P:\ProyectosVivos\1\00000138\02\_Vigentes\Planos\Anejos\A03\_Fotográfico\A03H01Foto.dwg





P:\ProyectosVivos\1\00000138\02\_Vigentes\Planos\Anejos\A03\_Fotográfico\A03H01Foto.dwg





P:\Proyectos\Proyectos\00000138\02 Vigentes\Planes\Anejos\A03\_Fotográfico\A03H01Foto.dwg