

MUESTREO DE LAS AGUAS EN LA CUENCA DEL RÍO PILES

PUNTOS DE MUESTREO – CUENCA RIO PILES


PUNTO DE MUESTREO	CORRIENTE	X	Y	H
Nº1:Granda. Conflu. con el Aº Meredal	Aº Llantones	285.890	4.819.849	30
Nº2:Vega. Conflu. con el Aº Llantones	Aº Meredal	285.984	4.819.975	30
Nº3:Viesques. Centro Hípico Astur	R. Piles	286.606	4.822.808	30
Nº4:Viesques. Campus Universitario	Aº Peñafrancia	287.216	4.822.478	30
Nº5:Las Mestas. Conflu. con el R.Piles	Aº Peñafrancia	286.919	4.823.081	30
Nº6:Las Mestas. En el LDPMT	R Piles	286.874	4.823.198	30
Nº7:Vega. Altura puente AS-377	Aº Llantones	285.317	4.819.405	30



PUNTO MUESTREO N°1:

X	285.890
Y	4.819.849
H	30


A° LLANTONES-GRANDA-CONFLUENCIA CON A° MEREDAL



FECHA	CÓDIGO	PERIODO	ASPECTO AGUAS
22/11/2018	EV1/045/18	SECO	BUENO(1)
03/10/2019	EV1/028/19	SECO	BUENO(1)
21/10/2019	EV1/034/19	LLUVIOSO	LIGERAMENTE TURBIO (2)
05/11/2019	EV1/045/19	LLUVIOSO	TURBIO (2) (3)
13/11/2019	EV1/056/19	LLUVIOSO	TURBIO (2)
09/01/2020	EV1/001/20	SECO	BUENO(1)
02/03/2020	EV1/017/20	LLUVIOSO	TURBIO (2)

PUNTO MUESTREO N°2

X	285.984
Y	4.819.975
H	30


A° MEREDAL-VEGA-CONFLUENCIA CON A° LLANTONES


FECHA	CÓDIGO	PERIODO	ASPECTO AGUAS
22/11/2018	EV1/046/18	SECO	BUENO (1)
03/10/2019	EV1/029/19	SECO	BUENO (1)
21/10/2019	EV1/035/19	LLUVIOSO	LIGERAMENTE TURBIO (2)
05/11/2019	EV1/046/19	LLUVIOSO	TURBIO (2) (3)
09/01/2020	EV1/002/20	SECO	BUENO (1)
02/03/2020	EV1/018/20	LLUVIOSO	TURBIO (2)

PUNTO MUESTREO N°3:

X	286.606
Y	4.822.808
H	30

RÍO PILES-VIESQUES-CENTRO HÍPICO ASTUR




FECHA	CÓDIGO	PERIODO	ASPECTO AGUAS
22/11/2018	EV1/043/18	SECO	BUENO (1)
03/10/2019	EV1/030/19	SECO	BUENO (1)
21/10/2019	EV1/036/19	LLUVIOSO	LIGERAMENTE TURBIO (2)
05/11/2019	EV1/047/19	LLUVIOSO	TURBIO (2) (3)
09/01/2020	EV1/004/20	SECO	BUENO (1)
02/03/2020	EV1/019/20	LLUVIOSO	TURBIO (2)

PUNTO MUESTREO N°4:

X	287.216
Y	4.822.478
H	30

A° PEÑAFRANCIA-VIESQUES-CAMPUS UNIVERSITARIO



FECHA	CÓDIGO	PERIODO	ASPECTO AGUAS
22/11/2018	EV1/044/18	SECO	BUENO (1)
03/10/2019	EV1/031/19	SECO	BUENO (1)
21/10/2019	EV1/037/19	LLUVIOSO	LIGERAMENTE TURBIO (2)
05/11/2019	EV1/048/19	LLUVIOSO	TURBIO (2) (3)
09/01/2020	EV1/005/20	SECO	BUENO (1)
02/03/2020	EV1/020/20	LLUVIOSO	TURBIO (2)

X	286.919
Y	4.823.081
H	30

PUNTO MUESTREO N°5:

A° PEÑAFRANCIA-LAS MESTAS-CONFLUENCIA CON R.PILES



FECHA	CÓDIGO	PERIODO	ASPECTO AGUAS
03/10/2019	EV1/032/19	SECO	BUENO (1)
21/10/2019	EV1/038/19	LLUVIOSO	LIGERAMENTE TURBIO (2)
05/11/2019	EV1/049/19	LLUVIOSO	TURBIO (2) (3)
09/01/2020	EV1/006/20	SECO	BUENO (1)
02/03/2020	EV1/021/20	LLUVIOSO	TURBIO (2)

[illegible]

- (1) Sin desbordamientos en el S.G.S.
- (2) Con desbordamientos en el S.G.S.
- (3) Clapeta del saneamiento municipal (EMA) abierta y vertiendo.

PUNTO MUESTREO N°6:

X	286.874
Y	4.823.198
H	30

R.PILES -LAS MESTAS-LDPMT



FECHA	CÓDIGO	PERIODO	ASPECTO AGUAS
03/10/2019	EV1/033/19	SECO	BUENO (1)
21/10/2019	EV1/039/19	LLUVIOSO	LIGERAMENTE TURBIO (2)
05/11/2019	EV1/050/19	LLUVIOSO	TURBIO (2) (3)
09/01/2020	EV1/007/20	SECO	BUENO (1)
02/03/2020	EV1/022/20	LLUVIOSO	TURBIO (2)

PUNTO MUESTREO N°7:

X	285.317
Y	4.819.405
H	30

A° LLANTONES-VEGA-PUENTE AS 377 KM 2



FECHA	CÓDIGO	PERIODO	ASPECTO AGUAS
13/11/2019	EV1/057/19	LLUVIOSO	TURBIO (2)
09/01/2020	EV1/003/20	SECO	BUENO (1)
02/03/2020	EV1/023/20	LLUVIOSO	TURBIO (2)

PUNTOS DE MUESTREO CUENCA RIO PILES POR FECHAS

FECHA	CÓDIGO	CORRIENTE	PUNTO DE MUESTREO
MUESTREO CON TIEMPO SECO (1)			
22/11/2018	EV1/045/18	Aº Llantones	Nº1:Granda. Conflu. con el Aº Meredal
22/11/2018	EV1/046/18	Aº Meredal	Nº2:Vega. Conflu. con el Aº Llantones
22/11/2018	EV1/043/18	Río Piles	Nº3:Viesques. Centro Hípico Astur
22/11/2018	EV1/044/18	Aº Peñafrancia	Nº4:Viesques. Campus Universitario
MUESTREO CON TIEMPO SECO (1)			
03/10/2019	EV1/028/19	Aº Llantones	Nº1:Granda. Conflu. con el Aº Meredal
03/10/2019	EV1/029/19	Aº Meredal	Nº2:Vega. Conflu. con el Aº Llantones
03/10/2019	EV1/030/19	Río Piles	Nº3:Viesques. Centro Hípico Astur
03/10/2019	EV1/031/19	Aº Peñafrancia	Nº4:Viesques. Campus Universitario
03/10/2019	EV1/032/19	Aº Peñafrancia	Nº5:Las Mestas. Conflu. con el R.Piles
03/10/2019	EV1/033/19	R Piles	Nº6:Las Mestas. En el LDPMT
MUESTREO CON TIEMPO LLUVIOSO (2)			
21/10/2019	EV1/034/19	Aº Llantones	Nº1:Granda. Conflu. con el Aº Meredal
21/10/2019	EV1/035/19	Aº Meredal	Nº2:Vega. Conflu. con el Aº Llantones
21/10/2019	EV1/036/19	Río Piles	Nº3:Viesques. Centro Hípico Astur
21/10/2019	EV1/037/19	Aº Peñafrancia	Nº4:Viesques. Campus Universitario
21/10/2019	EV1/038/19	Aº Peñafrancia	Nº5:Las Mestas. Conflu. con el R.Piles
21/10/2019	EV1/039/19	R Piles	Nº6:Las Mestas. En el LDPMT
MUESTREO CON TIEMPO LLUVIOSO (2) (3)			
05/11/2019	EV1/045/19	Aº Llantones	Nº1:Granda. Conflu. con el Aº Meredal
05/11/2019	EV1/046/19	Aº Meredal	Nº2:Vega. Conflu. con el Aº Llantones
05/11/2019	EV1/047/19	Río Piles	Nº3:Viesques. Centro Hípico Astur
05/11/2019	EV1/048/19	Aº Peñafrancia	Nº4:Viesques. Campus Universitario
05/11/2019	EV1/049/19	Aº Peñafrancia	Nº5:Las Mestas. Conflu. con el R.Piles
05/11/2019	EV1/050/19	R Piles	Nº6:Las Mestas. En el LDPMT
MUESTREO CON TIEMPO LLUVIOSO (2)			
13/11/2019	EV1/056/19	Aº Llantones	Nº1:Granda. Conflu. con el Aº Meredal
13/11/2019	EV1/057/19	Aº Llantones	Nº7:Vega. Altura puente AS-377
MUESTREO CON TIEMPO SECO (1)			
09/01/2020	EV1/001/20	Aº Llantones	Nº1:Granda. Conflu. con el Aº Meredal
09/01/2020	EV1/002/20	Aº Meredal	Nº2:Vega. Conflu. con el Aº Llantones
09/01/2020	EV1/003/20	Aº Llantones	Nº7:Vega. Altura puente AS-377
09/01/2020	EV1/004/20	Río Piles	Nº3:Viesques. Centro Hípico Astur
09/01/2020	EV1/005/20	Aº Peñafrancia	Nº4:Viesques. Campus Universitario
09/01/2020	EV1/006/20	Aº Peñafrancia	Nº5:Las Mestas. Conflu. con el R.Piles
09/01/2020	EV1/007/20	R Piles	Nº6:Las Mestas. En el LDPMT

- (1) Sin desbordamientos en el S.G.S.
- (2) Con desbordamientos en el S.G.S.
- (3) Clapeta del saneamiento municipal (EMA) abierta y vertiendo.

La toma de muestras realizada el 5 de noviembre de 2019 en el A° Llantonos en Granda, correspondiente al código EV1/045/19 (A° LLANTONES-GRANDA-CONFLUENCIA CON A° MEREDAL), se vio muy afectada por un vertido de aguas residuales que salía de un pozo de registro del saneamiento municipal con clapeta.