




ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL
CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años



Inundación por oleaje

- ■ ARPSI
- Deslinde**
- DPMT aprobado
- - DPMT en tramitación
- + + + Servidumbre de protección
- - - Ribera del mar





ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - DPMT en tramitación


* * * Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años



Inundación por oleaje

- ■ ARPSI
- Deslinde**
 - DPMT aprobado
 - - DPMT en tramitación
 - + + + Servidumbre de protección
 - - - Ribera del mar





ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección


- - - Ribera del mar




ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años


Calado (m)



 Inundación por oleaje

- ■ ARPSI
- Deslinde**
- DPMT aprobado
- - - DPMT en tramitación
- + + + Servidumbre de protección
- - - Ribera del mar





ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI


Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI


Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años
Calado (m)
Max : 6,40
Min : 0

Inundación por oleaje


ARPSI

Deslinde

DPMT aprobado
DPMT en tramitación

Servidumbre de protección

Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI


Deslinde

— DPMT aprobado

- - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar




ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años
Calado (m)
Max : 6,40
Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI
Deslinde
— DPMT aprobado
- - - DPMT en tramitación
+ + + Servidumbre de protección
- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años
Calado (m)
Max : 6,40
Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde
— DPMT aprobado
- - DPMT en tramitación
+ + + Servidumbre de protección
- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI


Deslinde

— DPMT aprobado

- - DPMT en tramitación

* * * Servidumbre de protección

- - Ribera del mar




ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años
Calado (m)
Max : 6,40
Min : 0


Inundación por oleaje


■ ■ ARPSI
Deslinde
— DPMT aprobado
- - - DPMT en tramitación
+ + + Servidumbre de protección
- - - Ribera del mar








ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ


Zona Inundable T = 100 años
Calado (m)
Max : 6,40
Min : 0

 Inundación por oleaje

 ARPSI

Deslinde
 DPMT aprobado
 DPMT en tramitación
 Servidumbre de protección
 Ribera del mar





ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI


Deslinde

— DPMT aprobado

- - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI


Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI


Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

* * * Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar



ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI


Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación


+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar




ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL
CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años



Inundación por oleaje

- ■ ARPSI
- Deslinde**
- DPMT aprobado
- - - DPMT en tramitación
- + + + Servidumbre de protección
- - - Ribera del mar





ES018-CAN-14-1
BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Zona Inundable T = 100 años

Calado (m)

Max : 6,40

Min : 0

Inundación por oleaje

■ ■ ARPSI

Deslinde

— DPMT aprobado

- - - DPMT en tramitación

+ + + Servidumbre de protección

- - - Ribera del mar