



Comparativa

Estado original de la zona




Estado antes de actuaciones



Estado original de la zona



Estado antes de actuaciones



Objetivos

Este proyecto de restauración tiene como objetivo mitigar los desequilibrios producidos por la acción antrópica y mejorar la diversidad ecológica en uno de los tramos fluviales más excepcionales y vulnerables del ámbito cantábrico.

Las soluciones planteadas van orientadas a devolver espacio al sistema fluvial, utilizando mecanismos dirigidos a restablecer sus procesos y su dinámica, devolviendo al cauce unas dimensiones más acordes con su capacidad de movimiento, motivando la reactivación de sus canales secundarios y aumentando su conectividad lateral y longitudinal mediante la eliminación de barreras transversales y la revegetación de la ribera.



www.chcantabrico.es

chcantábrico

MEJORA AMBIENTAL

del río Aller entre El Llagar y Cabañaquinta en el T.M. de Aller (Asturias)

Importe total actuaciones: **1.931.549,29 €**

MEJORA AMBIENTAL DEL RÍO ALLER

El río Aller forma parte de una tipología fluvial denominada trezada que es excepcional no sólo en Asturias sino también en el ámbito cantábrico. A diferencia de otras tipologías de río, transportan gran cantidad de sedimento, más concretamente del sedimento de tamaño más grueso.

El confinamiento lateral de este río, producido por la construcción de diversas vías de transporte, ha producido su desequilibrio hidromorfológico.

Ámbito de la actuación:

Longitud 8,5 km


Principales actuaciones



chcantábrico



Expropiación de 314.520 m² de terrenos colindantes para permitir el movimiento del cauce y la ampliación de este en estrechamientos por obras artificiales.



Expropiación en el tramo El Llagar - Piñeres



Terrenos a expropiar en el tramo Corigos - Soto



Expropiación en el tramo de Cabañaquinta



Recuperación de brazos históricos y retirada de obstáculos transversales.



Potenciación del bosque de ribera y eliminación de especies invasoras.



Recuperación de la vegetación en el tramo El Llagar - Piñeres



Recuperación de la vegetación en el tramo Corigos - Soto



Recuperación de la vegetación en el tramo Soto - Cabañaquinta