

ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN FLUVIAL Y MEJORA DE LA CONTINUIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Permeabilidad de azud sobre el río Pisuena en Selaya

INVERSIÓN TOTAL: 157.591,12 €

AZUD EN EL RÍO PISUEÑA

ORIGEN

Antiguo inicio del canal de derivación que alimentaba una serie de molinos.

ESTADO PREVIO


-  En desuso y deteriorado.
-  Barrera infranqueable para el paso de los peces.



Estado del azud ANTES Y DESPUÉS de la actuación

ACTUACIONES EJECUTADAS

-  Nuevo paso naturalizado para peces en forma de rampa con bolos para reducir la velocidad de la corriente.
-  Refuerzo de la cimentación y los paramentos del azud.
-  Mantenimiento de márgenes y poza existente.
-  Plantación de especies autóctonas de ribera.



Mapa de Selaya con el antiguo canal y sus molinos (Adaptado de: Aprovechamientos hidráulicos antiguos en el valle de los ríos Pas y Pisuena. Ministerio de Fomento CEDEX-CEHOPU. Proyectos de Investigación del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, 2006)



Antiguo molino



Vista desde el puente