



## Actuaciones de CHCantábrico en los arroyos Pelegrín, Mantilla, innominado y Regatón, T.M. de Laredo

# Nota de prensa

**20 de julio de 2020-** La Confederación Hidrográfica del Cantábrico está realizando trabajos de conservación y mantenimiento en varios arroyos a su paso por el término municipal de Laredo, en la comunidad autónoma de Cantabria.

La actuación en estos arroyos (Mantilla, Pelegrín, innominado afluente del Jurisdicción y Regatón) está propiciada por la acumulación de vegetación y la presencia de depósitos de lodos, dada su escasa pendiente, que limitan su capacidad de desagüe. Estos arroyos discurren próximos a poblaciones y carreteras autonómicas o locales, por lo que existe un riesgo de afección ante un desbordamiento en grandes avenidas, además de que la sedimentación provoca el estancamiento de las aguas lo que favorece la presencia de malos olores.

Los trabajos cuentan con un presupuesto estimado de 70.000 euros e incluyen la retirada de los depósitos a lugar autorizado o vertedero y labores de desbroce y tratamiento de la vegetación.

Estas actuaciones se realizan a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que está ejecutando la Confederación en la comunidad autónoma de Cantabria, fundamentalmente fuera de las zonas urbanas en las que estas labores son competencia de los ayuntamientos.

En el año 2019 la inversión realizada en trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en Cantabria fue de 1,7 millones de euros, repartida en 70 actuaciones en más de 30 municipios.



Ubicación sobre ortofoto

## IMÁGENES

Se observan las actuaciones de retirada de sedimentos utilizando distinta maquinaria acorde a las condiciones de los arroyos. En ocasiones, el acceso lateral no era factible por lo que había que insertar la maquinaria dentro del cauce. Para ello, ha sido necesario contar con maquinaria de unas dimensiones específicas adaptadas al ancho de los distintos canales.



Eliminación de vegetación y sedimentos



Depósito de lodos en vertedero autorizado sobre geotextil para facilitar la desecación



Retirada de lodos en el arroyo Pelegrín



Pala trabajando desde el interior del canal en tramo de difícil acceso



Camión pluma facilitando la entrada al cauce de la maquinaria