



## Actuaciones de CHCantábrico en el río Campiazo y arroyo Cabra en Meruelo

Nota de prensa

**31 de julio de 2020-** La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha ejecutado trabajos de conservación, mantenimiento y reparación de daños en el arroyo Cabra y el río Campiazo, en las proximidades de San Miguel de Meruelo, en el término municipal de Meruelo, comunidad autónoma de Cantabria.

El arroyo Cabra presentaba obstrucciones del curso de agua, así como algún arrastre vegetal puntual, en un tramo de unos 400 metros en el entorno del puente de la carretera CA-456. Similar problemática presentaba el río Campiazo, en un tramo de 1,8 kilómetros, en el entorno del polígono de La Roduera.


El objetivo de estas labores fue mejorar la capacidad de desagüe de los cauces disminuyendo su probabilidad de desbordamiento y afección a las zonas colindantes. Incluyeron labores de desbroce de vegetación y la retirada del arbolado que, caído o con riesgo de caída, se eliminaron o retiraron por medios mecánicos a lugar autorizado o vertedero.

Estas actuaciones, con un presupuesto estimado de 18.000 euros, se realizaron a través de la empresa pública Tragsa y forman parte de los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación de daños en el dominio público hidráulico que está ejecutando CHCantabrico en Cantabria, fundamentalmente fuera de las zonas



urbanas donde las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.

Durante el año 2019, la inversión en labores conservación y mantenimiento de cauces en Cantabria fue de aproximadamente 1,7 millones de euros, repartidos en 70 actuaciones en más de 30 municipios



Localización de las actuaciones



## IMÁGENES

Se observa el inicio de las actuaciones en el arroyo Cabra, consistentes en desbroce manual y en la extracción de raíces y otras acumulaciones de vegetación muerta de grandes dimensiones siendo necesario el empleo de maquinaria (carroceta).

