



## Actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en los ríos de las comarcas mineras asturianas

Nota de prensa

**05 de marzo de 2021-** La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha finalizado los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en los cauces de varios ríos de las comarcas mineras asturianas. Se ha actuado en varios tramos del río Nalón en el entorno de Ciaño y Sama de Langreo (T.M. de Langreo), así como en Sotrondio y Blimea (T.M. de San Martín del Rey Aurelio). También se ha trabajado en el arroyo del Fresno en las inmediaciones de La Felguera (T.M. de Langreo), en el río Villoria a la altura de San Pedro de Villoria (T.M. de Laviana) y en el arroyo de Valdecuna en las proximidades de El Pedroso (T.M. de Mieres).

Los trabajos consistieron en el desbroce de las márgenes, la retirada de árboles y restos vegetales depositados en el cauce, así como la tala de árboles secos, enfermos o con riesgo de caída. Las actuaciones han supuesto una inversión aproximada de 15.000 €.

Estos trabajos se han realizado a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla CHCantábrico, fuera de las zonas urbanas donde estas labores son competencia de los ayuntamientos. Durante el pasado año 2020 se invirtieron en Asturias 2,23 millones de euros (con un total de 103 actuaciones repartidas en 42 municipios).



Localización de la actuación - río Nalón en Ciaño



Retirada de arbolado en el río Nalón en Ciaño



Localización de la actuación - río Nalón en Sama de Langreo



Retirada de arbolado del río Nalón en Sama de Langreo



Localización de la actuación - río Nalón en Sotrondio



Retirada de raíces del río Nalón en Sotrondio



Localización de la actuación - río Nalón en Blimea



Antes de retirar animal en río Nalón en Blimea



Después de retirar animal en río Nalón en Blimea



Localización de la actuación - arroyo del Fresno en la Felguera



Antes de la actuación en el arroyo del Fresno en la Felguera



Después de la actuación en el arroyo del Fresno en la Felguera



Localización de la actuación - río Villoria en San Pedro de Villoria



Corte de arbolado en el río Villoria en San Pedro de Villoria



Localización de la actuación - arroyo de Valdecuna en El Pedroso



Antes de retirar animal en arroyo de Valdecuna en El Pedroso



Después de retirar animal en arroyo de Valdecuna en El Pedroso