



La Confederación Hidrográfica del Cantábrico mejora la continuidad de varios ríos de Grado

Nota de prensa

14 de enero de 2022- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha finalizado los trabajos de mejora de la continuidad y de mantenimiento en los cauces de varios ríos del término municipal de Grado. Se ha actuado en varios tramos del río Sama en el entorno de Bayo, Trasmurias y Bascones, en el río Moutas en las inmediaciones de El Rodaco y en el barranco de Esqueriz en las proximidades de Los Fornos. La longitud total de estas actuaciones asciende a 450 m de cauce.

Entre las actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces que realiza el Organismo tienen especial importancia las destinadas a mejorar la continuidad de los cauces mediante la eliminación de obstáculos que impiden el movimiento y la dispersión de los organismos y deterioran la calidad del medio natural, siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua y la legislación española en materia de agua.

En las proximidades de Trasmurias y Bascones se situaban tres pequeños azudes en el río Sama. Tras la extinción de la concesión, los azudes revirtieron al Estado y se consideró necesario eliminar aquellos obstáculos que se presentaban en los cauces y no ofrecían ninguna utilidad. Además, se procedió a la retirada de árboles y restos vegetales depositados en el cauce, a la tala de árboles secos, enfermos o con riesgo de caída y a la retirada de dos animales muertos que estaban en el cauce.

Estos trabajos, con una inversión de 52.126,54 €, se han realizado a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla CHCantábrico. Durante el pasado año 2021 se invirtieron en Asturias 2,3 millones de euros (con un total de 193 actuaciones repartidas en 45 municipios)



Localización de la actuación en el río Moutas en El Rodaco



Localización de la actuación en el río Sama en Trasmuria



Localización de la actuación en el Barranco de Esqueriz en los Fornos



Localización de la actuación en el río Sama en Bayo



Localización de la actuación en el río Sama en azud de Trasmuria (1)



Localización de la actuación en el río Sama en azud de Trasmuria (2)



Localización de la actuación en el río Sama en azud de Bascones



Autocargador retirando restos vegetales.



Operario y autocargador retirando estos vegetales



Animal muerto retirado del río y listo para que lo recojan los gestores de residuos autorizados



Operario retirando restos vegetales



Antes de la retirada de azud en río Sama en Traslamuria (1)



Después de la retirada de azud en río Sama en Traslamuria (1)



Antes de la retirada de azud en río Sama en Traslamura (2)



Después de la retirada de azud en río Sama en Traslamura (2)



Antes de la retirada de azud en río Sama en Bascones



Después de la retirada de azud en río Sama en Bascones