



Actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en varios cauces de A Pontenova

Nota de prensa

11 de febrero de 2022- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha finalizado los trabajos de mantenimiento y conservación en los cauces de varios ríos del término municipal de A Pontenova. Se ha actuado en varios tramos del río Eo en el entorno de Salmeán, Xinzo y O Fondón; en el río Riotorto en las inmediaciones de Rececende y Vilameá; en el río Turia en las proximidades de A Pontenova y O Bouloso; y en el río Das Reigadas en las cercanías de O Machuco. La longitud total de estas actuaciones asciende a 4289 m de cauce.

Los trabajos principales consistieron en la retirada de árboles y restos vegetales acumulados en diferentes tramos del cauce, así como la tala de árboles secos, enfermos o con riesgo de caída. Además, también se ejecutaron trabajos de bioingeniería para mejorar la estabilidad de las márgenes en el río Turia en A Pontenova.

Estos trabajos, con una inversión de 102.055,78 €, se han realizado a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, en las que las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos. Durante el pasado año 2021 se invirtieron en Lugo 525.991 € repartidas en 42 actuaciones en 14 municipios.




Localización de la actuación en el río Eo en Salmean (1)




Localización de la actuación en el río Eo en Xinzo



Localización de la actuación en el río Eo en Salmean (2)



Localización de la actuación en el río Riotorto en Recende




Localización de la actuación en el río Riotorto en Vilameá



Localización de la actuación en el río Eo en O Fondón



Localización de la actuación en el río Das Reigadas en O Machuco



Localización de la actuación en el río Turia en A Pontenova



Localización de la actuación en el río Turia en o Boulloso



Antes de la retirada de restos vegetales en río Eo en Salmenán (1)



Después de la retirada de restos vegetales en río Eo en Salmenán (1)



Autocargador retirando restos vegetales



Operario retirando restos vegetales del cauce



Antes de la retirada de restos vegetales en río Eo en Salmenán (2)



Después de la retirada de restos vegetales en río Eo en Salmenán (2)



Antes de la retirada de restos vegetales en el río Riotorto en Vilameá



Después de la retirada de restos vegetales en el río Riotorto en Vilameá



Antes de la retirada de restos vegetales en el río Eo en el Fondón



Después de la retirada de restos vegetales en el río Eo en el Fondón



Antes de la actuación de restauración de márgenes en el río Turia en A Pontenova



Después de la actuación de restauración de márgenes en el río Turia en A Pontenova