



## Actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en varios cauces de Castrillón

Nota de prensa

**23 de marzo de 2022-** La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha finalizado los trabajos de mantenimiento y mejora de la continuidad longitudinal en los cauces de varios ríos del término municipal de Castrillón. Se ha actuado en varios tramos del río Raíces en el entorno de Peruyera y Ventorrillo; en el reguero Llazandi en las inmediaciones de Llodares; en el río Pillarno en las proximidades de Bárzanas, y en dos puntos del arroyo Candaliega en Candaliega. La longitud total de estas actuaciones asciende a 340 m de cauce.

Los trabajos consistieron en la retirada de árboles y restos vegetales depositados en el cauce, la tala de árboles secos, enfermos o con riesgo de caída, y la retirada de dos animales muertos depositados en el cauce del arroyo Candaliega.

Además, entre las actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces que realiza el Organismo tienen especial importancia las destinadas a mejorar la continuidad de los cauces mediante la eliminación de obstáculos que impiden el movimiento y la dispersión de los organismos y deterioran la calidad del medio natural, siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua y la legislación española en materia de agua.

Por ello, dentro de estas actuaciones también se demolió un azud en el río Pillarno, en las proximidades de Bárzanas, que había revertido al Estado tras la extinción de la concesión de aguas.

Estos trabajos, con una inversión de 14.783,50 €, se han realizado a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, en las que las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos. Durante el pasado año 2021 se invirtieron en Asturias 2,8 millones de euros (con un total de 194 actuaciones repartidas en 45 municipios).



Localización de la actuación en el reguero Llazandi en Llodares



Localización de las actuaciones en el río Raíces en Peruyera y Ventorrillo



Localización de las actuaciones de retirada de dos animales muertos en el arroyo la Candaliega en Candaliega



Localización de la actuación del azud en el río Pillarno en Bárzanas





Carroceta retirando restos vegetales





Antes de la retirada del azud en río Pillarno en Bárzanas



Después de la retirada del azud en río Pillarno en Bárzanas





Antes de la actuación en el río Raíces en Peruyera



Después de la actuación en el río Raíces en Peruyera