



La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actúa en el arroyo de la Marquesa en Reocín


Nota de prensa

19 de junio de 2023- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha realizado trabajos de mantenimiento y conservación en el arroyo de la Marquesa, en la localidad de Cerrazo, en el término municipal de Reocín.

El arroyo de la Marquesa, en las inmediaciones de la localidad de Cerrazo, transcurre bajo tierra en un tramo de unos 300 m de longitud. En concreto, la boca de paso del arroyo al tramo soterrado presentaba un taponamiento que disminuía considerablemente el flujo de agua, comprometiendo la capacidad de desagüe del cauce en periodos en los que el régimen pluviométrico aumente.

Las actuaciones han supuesto una inversión de 2275 € y han consistido en la retirada de los restos vegetales que obstruían la obra de paso y de parte de la vegetación del cauce susceptible de ser arrastrada por la corriente. Estas tareas se han complementado con la eliminación y tratamiento de especies de plantas exóticas invasoras presentes en la zona.

Estos trabajos se han realizado a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, en las que las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.



Localización de la actuación en las proximidades de Cerrazo



Antes. Vegetación sobre el cauce con presencia de especies exóticas invasoras



Después: Situación del cauce tras la intervención



Antes. Retirada de taponamiento de restos vegetales



Después: Boca del paso del arroyo sin obstrucción tras la intervención.



Trabajos sobre la vegetación presente en la margen del cauce.

Gestión de especies de flora exóticas invasoras

