



La Confederación Hidrográfica del Cantábrico realiza labores de conservación y mantenimiento en varios ríos asturianos

Nota de prensa

12 de septiembre de 2023- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha finalizado los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en varios ríos asturianos con la finalidad de mantener la capacidad de desagüe y la continuidad longitudinal del cauce.

Río España

Los trabajos en el río España se han desarrollado en el molino de la Ferrería, en el municipio de Villaviciosa, con una inversión aproximada de 6000 €. Las labores principales han consistido en la retirada de árboles caídos o en riesgo de caída y otros restos vegetales arrastrados por la corriente. La finalidad de los trabajos es mantener la capacidad de desagüe del cauce y minimizar el riesgo de inundaciones en el núcleo de La Vega situado aguas abajo del área de conservación.

Río Raíces

Los trabajos se han desarrollado en las inmediaciones de La Machuquera y de Samiguel, en el municipio de Castrillón. En La Machuquera se ha retirado un árbol caído de gran tamaño y en Samiguel se ha procedido a la eliminación de una represa ilegal hecha con plásticos y madera. Las actuaciones han contado con una inversión aproximada de 2500 € con la finalidad de mantener la capacidad de desagüe y la continuidad longitudinal del cauce.

Río La Muriosa

Las actuaciones en las inmediaciones de La Motosa, en el término municipal de Piloña, se han ejecutado en un tramo de unos 20 m y han contado con un inversión aproximada de 2000 €.

Estos trabajos se han realizado a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, en las que las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.



Ubicación de actuación del río España




Trabajos de retirada de restos vegetales.



Trabajos de retirada de restos vegetales.



Ubicación de la actuación en el río Raíces en La Machuquera



Ubicación de la actuación en el río Raíces en Samiguel



Tronco caído en la zona de actuación de La Machuquera



Situación después de los trabajos en La Machuquena



Represa ilegal en el cauce en Samiguel



Detalle de la represa ilegal en Samiguel



Situación después de la actuación en Samiguel



Trabajos de extracción del árbol caído en La Machuquera



Ubicación de actuación del río La Muriosa



Trabajos de tronzado para facilitar la extracción de los árboles caídos



Auxilio mecánico para extraer los troncos