



# La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actúa en el río Güeña y en el arroyo Llaniellas en Cangas de Onís

Nota de prensa

**27 de septiembre de 2024-** La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Güeña en las inmediaciones de Susierra, en el municipio de Cangas de Onís.

Las actuaciones se ejecutan a lo largo 175 m y cuentan con un presupuesto inicial de 65 000 €. El objetivo principal es la restauración de la vegetación de ribera de la margen derecha erosionada mediante el aporte de sedimentos acumulados en la zona junto con la aplicación de técnicas de bioingeniería. Previamente al inicio de los trabajos se ha realizado una pesca eléctrica para posibilitar el traslado de la ictiofauna presente en la zona y de esta manera evitar daños sobre estas poblaciones; y además se van a retirar restos vegetales acumulados en el cauce.

## Arroyo LLaniellas

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado también los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el arroyo Llaniellas entre Labia y Cebria.


Las actuaciones del Llaniellas se ejecutan a lo largo de 1100 m y cuentan con un presupuesto de 20 000 €. Las labores principales consisten en la adecuación de la vegetación de ribera arbustiva y en la retirada de restos antrópicos, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce y evitar posibles inundaciones y daños a infraestructuras.

Estos trabajos se realizan a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, ya que en las zonas urbanas las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.

Hasta el 1 de junio de 2024, en Asturias, la inversión realizada en trabajos de conservación y mantenimiento de cauces ascendió a 746 249,53 €, distribuidos en 52 actuaciones en 30 municipios.



Localización de actuación en el río Güeña en Susierra



Propuesta de actuación



Antes de los trabajos. Margen erosionada



Operarios finalizando la pesca eléctrica, retro iniciando los trabajos y autocargador retirando restos vegetales acumulados en la zona



Localización de actuación en el arroyo Llanillas entre Labia y Cebria



Antes de los trabajos. Cauce tomado por la vegetación



Operario desbrozando la vegetación dentro del cauce